



ESTADO DE SÃO PAULO

Encarregado do Executivo

Presidente

18/9/17

INDICAÇÃO Nº 278/2017

Ementa: Solicita realizar os reparos no guardirreio, bem como no asfalto e placas indicativas nas proximidades da Ponte de Ferro sob a travessia do Rio Pardo.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

INDICAMOS, nos termos regimentais, com ciência do douto Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Santa Rosa de Viterbo, para que este tome as providências necessárias, junto ao departamento competente, no sentido de realizar os necessários reparos no guardirreio que antecede a Ponte de Ferro situada sobre o Rio Pardo, no asfalto, nas proximidades da mencionada ponte, além da colocação de placas indicativas.

JUSTIFICATIVA

O referido pleito justifica-se tendo em vista que o guardirreio encontra-se danificado, o asfalto naquele trecho está abaulado, além das placas que indicam curva e ponte estreita estarem em condições precárias, diminuindo a segurança do trânsito da Rodovia Claudinete Luiz Zurlo nas proximidades da Ponte de Ferro sobre o Rio Pardo.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2017.

Roberta Cristina de Andrade Alves Pereira (Roberta do Banespa)
Vereadora